

Copyright VW AG

Handboek Service Techniek

VIN: VSSZZAAZED310241

Modeljaar: 2014

Verkoopcode: KF13AV

Type-aanduiding: Mii 1.0 60HPEStyle 44/DG0 M5F

Motorcode: CHYA

Versnellingsbakcode: NZE

Kenteken:

Code asaandrijving:

Gebruikersnaam: erwin

Serviceadviseur naam:

Basisfiltering voor de wagenomschrijving

Merk	Modeljaar	Verkoopmodel	MC	VBC	AAC
S	2014	%%%% - SEAT	%	%	%

Technische productinformatie

Bewerkingsnummer: 2035098/4

Serviceaanwiz.: Airco: airco/interieur - onaangename geur tijdens het gebruik van de airco

Vrijgegeven op: 26-okt-2016

Verklaring van klant / werkplaatsconstatering

De klant klaagt over een onaangename geur tijdens het gebruik van de airconditioning.

Technische achtergrond

Ondanks het interieurluchtfilter kunnen kleine hoeveelheden micro-organismen in de airconditioning terechtkomen en daar achterblijven. Het gaat om normale bacteriën, die in de lucht, water, aarde en ook in woonruimtes voorkomen. Deze organismen kunnen een onaangename geur veroorzaken. Voor een effectief en langdurig verwijderen van deze geur adviseren wij om de airconditioning schoon te maken met het aircoreinigingsapparaat VAS 6189B en de bijbehorende schoonmaakvloeistof VAS 6189/1.

Serietoepassing

- - -

Maatregel

Ga, nadat u de klacht zelf heeft vastgesteld, bij een klacht van de klant als volgt te werk:

- Controleer de waterkast en de waterafvoeropeningen op verontreiniging en verwijder het aanwezige vuil (bladeren, takjes, zand, resten van zeep en poetsmiddel enz.)
- Controleer de afvoeropeningen voor het condenswater van de airconditioning op een juiste afstelling en inbouwstand. Als de afvoer verstopt, geknikt of los is, kan er condenswater opeenhopen waardoor de onaangename geur kan ontstaan. Om de condenswaterafvoer goed te controleren, is het niet voldoende om te kijken of er tijdens het gebruik van de airconditioning condenswater onder uit de wagen druppelt.
- De condenswaterafvoer van de airconditioning conform de reparatiebrochure op een juiste afstelling en inbouwstand controleren.
- Controleer het interieurluchtfilter met absorptie-koolfilter op vervuiling en ook op vocht. Dit kan de oorzaak van de nare geur zijn. Als het filter vervuild is, vervang deze dan met behulp van ELSA.
- Reinig het hele aircosysteem met het aanbevolen schoonmaakapparaat VAS 6189B, bestelnummer VW 006189W3SET en de schoonmaakvloeistof VAS 6189/1, bestelnummer VW W19701.



Aanwijzing:

Elke andere schoonmaakmethode is niet toegestaan en is niet doeltreffend.

Gebruiksaanwijzing voor VAS 6189B en VAS 6189/1

Het schoonmaakapparaat VAS 6189B heeft een verdamper die de schoonmaakvloeistof VAS 6289/1 ultrasoon vernevelt, zodat alle plaatsen van de installatie bereikt worden.



Afb. 1: Schoonmaakapparaat (VAS 6189B)



Afb. 2: Schoonmaakvloeistof (VAS 6189/1)

Handelwijze voor schoonmaken:**Aanwijzing:**

- Tijdens het reinigingsproces mogen zich in geen enkel geval personen of dieren in de wagen bevinden.
- Houdt u zich beslist aan de gebruiksaanwijzing / veiligheidsvoorschriften van het het apparaat (VAS 6189B), en aan de aanwijzingen op de fles met schoonmaakvloeistof (VAS 6189/1).
- De wagen mag tijdens het reinigen niet in de zon staan.
- Als de wagen een interieurluchtfilter heeft, moet deze voor het reinigen van de airconditioning uitgebouwd worden.

De wagen moet koud zijn. De wagen in de schaduw plaatsen en met de airconditioning op ongeveer 22° C brengen.

Vervolgens de verdamper met de ventilatie in de hoogste stand (airconditioning "UITGESCHAKELD" of "ECON INGESCHAKELD" gedurende ca. 30 minuten laten drogen.

Het interieurluchtfilter / absorptie-koolfilter uitbouwen (ELSA). Sluit daarna de afdekking van de airco zonder het filter.

Open alle luchtuitstroomopeningen en stel ze in de richting van het interieur.

De airconditioning moet uitgeschakeld blijven. Stel de ventilatie in de laagste snelheid (stand 1) en schakel de circulatiestand in.

Tijdens het hele proces moet de motor draaien. Indien dit niet mogelijk is, het contact inschakelen en een acculader aansluiten.


Neem de lange zwarte slang van het ultrasoon airco-reinigingsapparaat (VAS 6189B) los en vul de Reinigingsvloeistof (VAS 6189/1) in het apparaat. (Lees de aanwijzingen op de verpakking).

Plaats het apparaat (VAS 6189B) in de voetenruimte aan bijrijderszijde en leg de lange zwarte slang naar buiten zoals op de afbeelding te zien is.




Afb. 3: De lange zwarte slang wijst naar buiten de wagen.

Voer de aansluitkabel van het apparaat (VAS 6189B) door het raam naar buiten. Sluit het raam en sluit het apparaat aan op de netspanning. Nadat het apparaat op het stroomnet is aangesloten wordt de functietest uitgevoerd. Als het controlelampje "ready" groen gaat branden (zie pijl afbeelding 4) is het apparaat gereed voor gebruik.



Afb. 4: Groen controlelampje "Ready" (groene pijl)

Schakel het apparaat (VAS 6189B) in door de "START"-toets te bedienen (groene pijl in afb. 5). Het controlelampje "Cleaning" brandt. Sluit vervolgens meteen de alle ruiten, portieren en afdekkingen van de wagen.

**Afb. 5: "START"-toets (groene pijl)**

Na ca. 15 minuten schakelt het ultrasoon airco-reinigingsapparaat (VAS 6189B) vanzelf uit.

Nadat het apparaat (VAS 6189B) automatisch is uitgeschakeld, moeten alle ruiten, portieren en afdekkingen geopend worden zodat het interieur kan ventileren.

Motor resp. contact en de acculader uitschakelen. De ventilatie moet de eerste 10 minuten uitgeschakeld blijven.

Trek de netstekker van het apparaat (VAS 6189B) los en neem het apparaat (VAS 6189B) uit de wagen.

Bouw een nieuw absorptie-koolfilter of een interieurluchtfilter met absorptie-koolfilter in (ELSA).



Motor starten. Zet de airconditioning aan in de functie "circulatie". Laat de airconditioning net zo lang draaien, tot er condenswater onder uit de wagen druppelt.

Uitzondering: Aanvullende maatregel voor de LEON (5F)


Er zijn gevallen vastgesteld waarbij de onaangename geur na de behandeling blijft bestaan of na enkele dagen terugkeert. In deze gevallen wordt de volgende werkwijze geadviseerd:



1) De onderste afdekking van het dashboard in de voetenruimte van de bestuurder uitbouwen.



2) De met een sluitstop afgedichte opening in de airconditioning bepalen, zoals in de afbeeldingen getoond.



3) De sluitstop uit de opening verwijderen.



4) Bij het onderdelenmagazijn het volgende ond.nr. bestellen: D 600 100 M1, Reinigingspray.



5) De airconditioning inschakelen en afhankelijk van de uitrusting de onderste uitstroomopeningen naar de benen selecteren zoals op de afbeeldingen getoond. De ventilatie van het interieur moet op de laagste stand staan.



6) De canule zoals in de afbeelding getoond via de opening inbrengen en het product inspuiten. De benodigde producthoeveelheid is afhankelijk van de behoefte. Er dient echter minder dan de volledige inhoud van de verpakking te worden gebruikt.

De wagen klaarmaken en het resultaat van de maatregel nagaan.

Garantie-afwikkeling



Aanwijzing:

In dit geval gaat het niet om een afwijking die aan het product kan worden toegewezen. Vervanging van onderdelen om deze reden kan daarom als niet gerechtvaardigd worden beschouwd.

Aanwijzingen voor originele onderdelen

Het schoonmaakapparaat (VAS 6189B) en de reinigingsvloeistof (VAS 6189/1) kunnen bij het onderdelenmagazijn worden besteld

Aanduiding:	Onderdeelnummer:	Onderdeelnummer: (ASE code):
Aircoreinigingsapparaat	VAS 6189B	ASE41001002000
Reinigingsvloeistof	VAS 6189/1	ASE41001100000